

since 2007

***petrostar***

**MUC-OFF SMAR CERAMICZNY C3 DRY  
WEATHE CERAMIC 120ML**

C3 Dry Ceramic Chain Lube podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o zapewnienie optymalnego smarowania. Zapewnia całkowitą ochronę przed korozją i niezrównaną wydajność w suchych, zapyłonych i wilgotnych warunkach. Dzięki dodaniu nanocząstek ceramicznych i syntetycznych polimerów, C3 Dry Ceramic Chain Lube maksymalizuje Twoją moc, redukując kontakt metalu z metalem do przełomowego, niskiego poziomu i zapewnia do 10 razy większą wydajność niż konwencjonalne oleje i smary do łańcuchów. Zespół badawczo-rozwojowy Muc-Off zdecydowanie nie poszedł na skróty, gdy przedstawił masom przyszłość smarów rowerowych.



W rzeczywistości nasz zespół upewnił się, że C3 Dry Ceramic Lube jest bezpieczny, tworząc biodegradowalną, wolną od benzyny formułę, dzięki czemu nie musisz się martwić o siebie, swój rower ani planetę. Nowy C3 Dry Ceramic Lube jest dostępny w pojemnościach 50 ml i 120 ml, więc niezależnie od tego, czy jesteś w warsztacie, w drodze, czy też ruszasz na szlak zapewnimy Ci ochronę.

Funkcje:

- Idealny do kolarstwa szosowego, Cyclocross i MTB
- Zapewnia najwyższą wydajność w wilgotnych, suchych i zapyłonych warunkach
- Bezolejowa formuła dla ekologicznej ochrony
- Powłoka ceramiczna zwiększająca ochronę łańcucha napędowego
- Syntetyczne polimery zapewniające wydajność na długich dystansach
- Niesamowita trwałość
- System pipet ułatwiający aplikację
- Zawiera latarkę UV, aby sprawdzić 100% pokrycia

Sposób użycia:

1. Dokładnie odtłuścić łańcuch napędowy przed nałożeniem smaru.
2. Upewnij się, że obszar łańcucha napędowego jest suchy.
3. Energicznie wstrząśnij butelką i nałóż umiarkowaną ilość C3 Dry Lube na wewnętrzne ogniwo łańcucha, jednocześnie obracając pedały w odwrotnym kierunku.
4. Najlepiej nałożyć na 3-4 godziny przed jazdą.
5. Upewnij się, że smarowanie jest równomierne, używając dostarczonej latarki UV!
6. Ostrożnie wytrzyj nadmiar smaru.