

BOSCH AEROTWIN 530/475 AR533S

Firma Bosch jako pierwsza wprowadziła na rynek wycieraczki bezprzegubowe Aerotwin. Płaska i sprężysta szyna stabilizująca Evodium zastąpiła tradycyjną konstrukcję przegubową. Pióro wycieraczki Bosch Aerotwin wykonane jest z dwóch rodzajów gumy, miękkiej i twardej. Technologia ta sprawia, że z jednej strony guma wycieraczki jest elastyczna, co zapewnia jej szczelne przyleganie do szyby, a z drugiej strony jest twarda, dzięki czemu precyzyjnie zbiera wodę i zanieczyszczenia z szyby.



Największym atutem nowych wycieraczek jest idealne dopasowanie do krzywizny szyby danego modelu auta. Również w wycieraczkach dostępnych do samochodów wyposażonych w klasyczne wycieraczki, stopień wygięcia szyny został precyzyjnie obliczony pod kątem modelu, w jakim wycieraczkę można stosować. Aerodynamiczny kształt gwarantuje cichą pracę i doskonałe przyleganie do szyby.

Wycieraczki zapewniają odpowiednią widoczność podczas jazdy w każdych warunkach atmosferycznych. Ich zadaniem jest efektywne i bezgłośnie usuwanie zanieczyszczeń z szyby pojazdu. Występują również w wersji pomniejszonej i montowane są na szklach światła drogowych i mijania samochodu. Wycieraczka zbudowana jest z ramienia oraz połączonego z nim pióra, będącego cienkim paskiem gumy rozciągniętym na metalowym lub plastikowym uchwycie. Ramię wycieraczki dociska pióro do szyby pojazdu i wprawia je w ruch.

Zniszczone pióra wycieraczek powodują pogorszenie widoczności w trudnych warunkach pogodowych, co wpływa na bezpieczeństwo jazdy, mogą też powodować mikrouszkodzenia na szybie. Pióra dość szybko ulegają zużyciu i należy je regularnie wymieniać.

Pasuje do:

- Alfa Romeo 166 (936) sedan 09.1998-06.2007
- Audi A3 (8L1) hatchback 09.1996-05.2003
- Daihatsu Gran Move (G3) mpv 10.1996-07.2002
- Honda Civic (VII Coupe EM2) 02.2001-12.2004
- Honda Prelude (BB) coupe 02.1992-09.1996
- KIA Clarus (GC) kombi 05.1998-11.2001
- KIA Clarus (K9A) sedan 07.1996-11.2001
- KIA K2700 (SD) van 08.2004-
- KIA K2900 van 05.2007-
- KIA Mentor (II FX) hatchback 01.2001-08.2004
- KIA Mentor (II FX) sedan 01.2001-08.2004
- KIA Pregio (GD) van 04.2005-
- KIA Sephia (FA) hatchback 09.1996-12.2000
- KIA Sephia (FA) sedan 01.1992-12.2000
- KIA Shuma (I FB) hatchback 10.1997-03.2001

KIA Shuma (I FB) sedan 03.1996-03.2001
KIA Shuma (II FB) hatchback 05.2001-08.2004
KIA Shuma (II FB) sedan 05.2001-08.2004
Lexus GS (JZS147) sedan 03.1993-08.1997
Mazda Xedos (6 CA) liftback 01.1992-10.1999
Mazda Xedos (9 TA) liftback 07.1993-11.2002
Mitsubishi Colt (V CJ, CP) hatchback 11.1995-09.2003
Mitsubishi L200 (KB) pickup 12.2005-10.2009
Nissan Almera (I N15) hatchback 09.1995-03.2000
Nissan Almera (I N15) sedan 09.1995-07.2000
Nissan Sunny (Sedan N14) 10.1990-05.1995
Nissan Sunny (Wagon Y10) kombi 06.1991-03.2000
Seat Cordoba (Vario 6K5) kombi 09.1996-12.2002
Seat Ibiza (6K1) hatchback 03.1993-05.2002
Seat Leon (1M1) hatchback 10.1998-06.2006
Skoda Fabia (I 6Y2) hatchback 12.1999-03.2008
Skoda Octavia (I 1U2) hatchback 09.1996-12.2010
Skoda Octavia (I 1U5) kombi 07.1998-12.2010
SsangYong Actyon (Sports) pickup 03.2007-
SsangYong Actyon suv 10.2005-
Subaru Forester (SF) suv 08.1997-05.2002
Subaru Forester (SG) suv 06.2002-05.2003
Subaru Forester (SG) suv 06.2003-05.2005
Subaru Forester (SG) suv 06.2005-11.2007
Subaru Legacy (II BD, BG) kombi 09.1994-10.1998
Subaru Legacy (II BD, BG) sedan 09.1994-10.1998
Subaru Outback (BD, BG) kombi 01.1996-12.1999
Suzuki Alto (V GF) hatchback 01.2009-
Toyota Celica (T20) hatchback 09.1995-08.1999
Volkswagen Bora (1J2) sedan 10.1998-06.2002
Volkswagen Bora (Variant 1J6) kombi 05.1999-06.2002
Volkswagen Golf (III 1H1) hatchback 11.1991-12.1997
Volkswagen Golf (III Kabriolet 1E7) 07.1993-05.1998
Volkswagen Golf (III Variant 1H5) kombi 07.1993-04.1999
Volkswagen Golf (IV 1J1) hatchback 10.1997-05.2002
Volkswagen Golf (IV Kabriolet 1E7) 06.1998-06.2002
Volkswagen Golf (IV Variant 1J5) kombi 05.1999-05.2002
Volkswagen Polo (9N1) hatchback 10.2001-05.2002
Volkswagen Vento (1H2) sedan 11.1991-12.1997

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.