

## **BOSCH KLOCKI HAM. MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-T B 986424218**

BOSCH KLOCKI HAM. MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-T B 986424218. Klocki jest to element cierny, który jest przyciskany przez zacisk do tarczy, w celu hamowania. Klocki które są z w złym stanie, wpływają zarówno na komfort jazdy, jak i na bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby były one regularnie wymieniane. Zdjęcie poglądowe.

